Een netdeel in- en uit bedrijf nemen en/of veilig stellen

versie 13-09-2021 behorend bij de BD-R13

Doel

Veilig een (ij) netdeel in- en uit bedrijf nemen en/of veilig stellen.

Aanwijzing en Opdracht

Uitgeschakelde (aardlas)werkmaatregelen en/of veiligstellen

Voor het bedienen krijg je opdracht van de BD-middels een Goedgekeurd Bedienplan.
Voor het veilig stellen krijg je opdracht van een WV (i.e. WV-AVI) die minimaal een BD.
Je moet een $WVP_{i.e.\ WV-AVI}$ of $WVP_{i.e.\ WV}$ zijn.

Geaardeerd (aardlas)werkmaatregelen en/of veiligstellen

Je krijgt de opdracht van een $WV_{i.e.\ WV-AVI}$ of $WV_{i.e.\ WV-AVI}$ of $WV_{i.e.\ WV}$ of $WV_{i.e.\ WV-AVI}$ die minimaal een BD, maar in combinatie met een aardplan is een minimaal een DD.
Je moet een $VP_{i.e.\ WV}$ of $VP_{i.e.\ WV-AVI}$ of $VP_{i.e.\ W}$ of AVP zijn.

Aanpakte (aardlas)werkmaatregelen en/of veiligstellen

Je krijgt de opdracht van een WV via minimaal een BD.
Je moet minimaal een VOP zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BD-R13 kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VIBI brengt extra risico's mee:

Risico:	Persoonlijk letsel door aanraking van spanningvoerende delen, zand- of kortsluiting
Maatregel:	Gebruik PBM's. Scherm in de directe nabijheid zijnde blanke spanningvoerende delen af.
Risico:	Beknelwonding, crijn door weersomstandigheden, personen of dieren.
Maatregel:	Gebruik voor werkterm. Scherm de werkplek af. Ondersteunt het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidsmiddelen