Netbeheer Nederland

E-67

Storingen in aansluitkasten ≤ 3x80 A verhelpen

versie 15-06-2021 behorend bij de BB-B13

Doel

Storingen in aansluitkasten ≤ 3x80 A veilig verhelpen.

Aanwijzing en Opdracht

Zekeringkast aanwezigen, interne patrooncheuren aanwezigen, vloeiend contactoren van de aardlekkapsels

Je krijgt de opdracht om een $WS_{1\text{-}1\text{-}1\text{-}1\text{-}1\text{-}1}$ of $WS_{1\text{-}1\text{-}1\text{-}1\text{-}1}$ of $WS_{1\text{-}1\text{-}1\text{-}1\text{-}1\text{-}1\text{-}1\text{-}1}$ via minimaal een RO
Je moet een $VGP_{1\text{-}1\text{-}1\text{-}1\text{-}1}$ of $VP_{1\text{-}1\text{-}1\text{-}1\text{-}1}$ of $VP_{1\text{-}1\text{-}1\text{-}1\text{-}1}$ of $VGP_{1\text{-}1\text{-}1\text{-}1\text{-}1}$ of $KVP_{1\text{-}1\text{-}1\text{-}1\text{-}1}$ zijn.

Overige storingen

Je krijgt de opdracht om een $WS_{1\text{-}1\text{-}1\text{-}1\text{-}1}$ of $WS_{1\text{-}1\text{-}1\text{-}1\text{-}1}$ of $WS_{1\text{-}1\text{-}1\text{-}1\text{-}1\text{-}1\text{-}1\text{-}1}$ via minimaal een RO
Je moet een $VP_{1\text{-}1\text{-}1\text{-}1\text{-}1}$ of $VP_{1\text{-}1\text{-}1\text{-}1\text{-}1}$ of $KVP_{1\text{-}1\text{-}1\text{-}1\text{-}1}$ of $KVP_{1\text{-}1\text{-}1\text{-}1\text{-}1}$ zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BB1-B13 kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VIM brengt extra risico's mee:

Risico:	Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsgeleidende delen, aard- of kortsluiting
Maatregel:	Gebruik PBM's. Scherm spanningsgeleidende delen af
Risico:	Bekrassing, bijv. door weersomstandigheden, personen of dieren
Maatregel:	Scherm de werkplek af. Onderbreek het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidsmiddelen