Netbeheer Nederland

E-68

De bedrading in een aansluiting ≤ 3x80A vervangen

versie 15-04-2013 behorend bij de BEI-BUI

Doel

Veilig de bedrading in een aansluiting ≤ 3x80A vervangen.

Aanwijzing en Opdracht

Je krijgt de opdracht om een $WS_{1-aansluiting}$ of $WS^{1}_{1-aansluiting}$ of $WS^{2}_{1-aansluiting}$ of $WS^{3}_{1-aansluiting}$ de minimaal een RG_{1} te maken aan $VOP_{1-meter}$ of $VP_{1-meter}$ of $VP_{1-meter}$ of $VP_{1-meter}$ of $VMP_{1-meter}$ of $RMP_{1-aansluiting}$ zijn.
Als $VOP_{1-meter}$ mag je niet werken aan een (erfdeel van) de onder spanning staat.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 6.4 van de BEI-BUI kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VIM brengt extra risico's mee:

Risico:	Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsgeleidende delen, aard- of kortsluiting
Maatregel:	Gebruik PBM's. Scherm spanningsgeleidende delen af.
Risico:	Valbrandwonden, bijv. door weersomstandigheden, personen of dieren.
Maatregel:	Scherm de werkplek af. Ondersteunde het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidsmiddelen