Netbeheer Nederland

G-20

LD-leidingen veilig in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen

versie 22-04-2021

Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een RVV (L.D. vaten) of RVV (L vaten) of RVV (L.D.Gasfles), via een werkplan of toemeegbricht.
De RVV bepaalt ook de mate van toezicht.
Je moet een RVIP (L.D. vaten) of RVIP (L vaten) of RVIP (L.D.Gasfles) zijn.
Bij deze werkzaamheden word je door minimaal een VOP geïnstalleerd.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VIAG kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VRVI bevat extra risico's meer.

Risico:	Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek.
Maatregel:	Scheerm de werkplek af, laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten. Plaats verkeersborden 'Voor, open dam en roken verboden'.
Risico:	Ongecontroleerde uitstroming van gas.
Maatregel:	Ventileer de werkplek. Bij de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie > 10% LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Gaat het dicht van de RVV.
Risico:	Brand en/of explosiegevaar bij uitblazen.
Maatregel:	Gebruik geen ontstekingsbronnen op of in de omgeving van de werkplek.
Risico:	Aanwezigheid van aardgascondensaat.
Maatregel:	Gebruik de extra PBM's die in VRI G-47 staan.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Ademhalingsbescherming verplichting

Bij werkzaamheden langs de weg / afbakening verplichting