G-24
Gasblazen in LD-leidingen veilig plaatsen en verwijderen
versie 19-04-2020

Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een WV (L-LD vaten) of WV (L-vaten) of WV (L-vaten/bussen) via een leidingingaplan.
De WV bepaalt ook de mate van blazen.
Je moet een RVP (L-LD vaten) of AVP (L-vaten) of AVP (L-vaten/bussen) zijn.
Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VOP geholpen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.8 van de VWG kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek.
Maatregel: Scherm de werkplek af. Laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten.
Plaats verkeersborden "Vuur, open vlam en roken verboden".

Risico: Ongecontroleerde uitstroming van gas.
Maatregel: Ventileer de werkplek. Bij de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie > 10% LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Geef het door aan de WV.

Risico: Gebloklaserde vuurhaagen.
Maatregel: Zorg dat je vuurhaagen kunt gebruiken.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidsmiddelen