E-22

Een LS-groep plaatsen/verwijderen op een LS-rek dat onder spanning staat

versie 11-04-2022 behorend bij de BD-BLS

Doel

Een LS-groep veilig plaatsen/verwijderen op een LS-rek dat onder spanning staat.

Let op!
De LV bepaalt of LS-groepen, die in de gemoniteerde situatie volledig of semi geïsoleerd zijn onder spanning mogen worden gemonteerd of gedemonteerd. Alle andere soorten LS-groepen mogen niet onder spanning worden gemonteerd of gedemonteerd op een onder spanning staand LS-rek.

Aanwijzing en Opdracht

Je krijgt de opdracht van een MVL[illegible] via een DO.
Voor deze opdracht moet 1 persoon uit, je moet PVM[illegible] zijn (B) deze werkzaamheden wordt je deze minimaal een VR[illegible] of VGP[illegible] gebruiken.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BD-BLS kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VGM brengt extra risico's mee:

Risico:	Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsgeleidende delen, aard- of kortsluiting
Maatregel:	Gebruik PBM's. Scheerm spanningsgeleidende delen af.
Risico:	Beklemming, bijv. door weerstanssnoeiafdekken, personen of dieren
Maatregel:	Gebruik een werkkorf. Scheerm de werkplek af. Ondersteek het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidsmiddelen