
Processchema LS bij DO
OIV = Operationeel Installatie Verantwoordelijke
WV = Werkverantwoordelijke
BD = Bedieningsdeskundige
PL = Ploegleider
(A)VP = (Adviserend) Vakbekwaam Persoon
WP = Werkplan
BP = Bedieningsplan
VM = Veiligheidsmaatregelen
WV
BD
PL
VOORBEREIDING
OPLEVERING