Netbeheer Nederland

G-11
Nieuwe LD-aansluitleidingen en meteropstellingen veilig aansluiten en in bedrijf nemen

versie 15-06-2023

Opdracht en aanaljing

Een LD-aansluitleiding aansluiten en in gebruik nemen

Je krijgt de opdracht van een WV $_{(LS)\ (niet)}$ of WV $_{(niet)}$ of WV $_{(LS)\ (niet)}$, nieuwe werkplek of meteropstelling.
De WV bepaalt ook de mate van beveiliging.
Je moet een VP $_{(LS)\ (niet)}$ of VP $_{(LS)}$ of AVP $_{(LS)\ (niet)}$ of AVP $_{(niet)}$ of AVP $_{(LS)\ (niet)}$ zijn.
Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VOP geholpen.

Een LD-aansluitleiding inbouwen

Je krijgt de opdracht van een WV $_{(LS)\ (niet)}$ of WV $_{(niet)}$ of WV $_{(LS)\ (niet)}$, nieuwe werkplek.
De WV bepaalt ook de mate van beveiliging.
Je moet een AVP $_{(LS)\ (niet)}$ of AVP $_{(niet)}$ of AVP $_{(LS)\ (niet)}$ zijn.
Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VOP geholpen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VWG kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek.
Maatregel: Scherm de werkplek af. Laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten.
Plaats verkeersborden "Voor open vlam en roken verboden".

Risico: Ongecontroleerde uitstroming van gas.
Maatregel: Ventileer de werkplek. Blijf de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie >10% LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Geef het door aan de WV.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbeidskleding en veiligheidsgerende werkkleding

Bij aardwerkbanden tenge de weg in Nederlandse kleding

Veiligheidsmiddelen

Gasgevaarlijkgasdetector met alarmsignaal en optisch signaal

Beschermen tegen vallen (VBV) en minimaal 4 kg

Brandblus