Netbeheer Nederland

G-13
LD-aansluitleidingen veilig ontluchten

versie 15-04-2023

Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een WV [illegible] of WV [illegible] of WV [illegible], nie-een werkplek of aanwijzingsrecht.
De WV bepaalt ook de mate van toezicht.
Je moet een VP [illegible] of VP [illegible] of KVP [illegible] of KVP [illegible] of KVP [illegible] zijn.
Bij ontluchten waarbij je een gelijkplatig kunt bedienen en de uitstroming kunt bewaken, wordt je door minimaal een VGP geholpen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VWG kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek.
Maatregel: Schermt de werkplek af. Laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten.
Plaats verkeersborden "Vuur, open vlam en roken verboden".

Risico: Ongecontroleerde uitstroming van gas.
Maatregel: Ventileer de werkplek. Bij de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie >10% LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Geef het door aan de WV.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidsmiddelen