Netbeheer Nederland

G-22

HD- en LD-leidingen en HD-aansluitleidingen veilig beproeven op sterkte

versie: 11-04-2024

Opdracht en aanwijzing

HD-leidingen en HD-aansluitleidingen

Je krijgt de opdracht van een RVV (Leader) of TRV (Leadership), via een werkplan.

De RVV bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een AVP (L2,3 Leader) of AVP (Leader) of AVP (Leadership) zijn.

LD-leidingen

Je krijgt de opdracht van een RVV (L2,3 Leader) of RVV (Leader) of TRV (Leadership), via een werkplan.

De RVV bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een AVP (L2,3 Leader) of AVP (Leader) of AVP (Leadership) zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VWO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Hier werk in deze VWO (nog) extra risico's mee:

Risico:	Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek
Maatregel:	Scherm de werkplek af. Laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten.
Risico:	Explosief bezwijken van de leiding.
Maatregel:	Beperk de maximale hoeveelheid energie in de leiding.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen