Doel

Veilig de storingsplaats voorlokaliseren van een DV- of tariefaansluiting.
Hierbij wordt de gestoorde sectie/ader vrijgeschakeld en het "gesonde rendeel" weer in bedrijf gesteld.

Aanwijzing en Opdracht

Je krijgt de opdracht van een NV(1) (1 gestoorde) via minimaal een RO.
Je mag niet aan DV(1) (1 ader), AVR(1) (1 sectie) of RVR(1) (1 sectionneer) zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de B0-B13 kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze E00 brengt extra risico's mee:

Risico:	Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsgeleidende delen, aard- of kortsluiting
Maatregel:	Gebruik PBMA, Scheer spanningsgeleidende delen af
Risico:	Beïnvloeding, bijv. door weersomstandigheden, personen of dieren.
Maatregel:	Gebruik een werkbom. Scheer de werkplek af. Ondersteund het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Veiligheidsmiddelen