Netbeheer Nederland

G-53

Werkzaamheden aan EVHI's veilig uitvoeren

versie 10-06-2025

Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een WV (onderhoud) of WV (L/U) voor of WV (L/U) of WV (onderhoud), via een werkplan of aanwijsbracht.
De WV bepaalt ook de mate van toezicht.
Je moet een VP (onderhoud) of VP (L/U) of AVP (L/U voor) of AVP (L voor) of AVP (L voor) of AVP (L voor) zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 6.4 van de VWG kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VPI (weing) extra risico's mee:

Risico:	Gebloksteende duchtwegen.
Maatregel:	Zorg dat je duchtwegen kunt gebruiken.
Risico:	Ongecontroleerde uitstroming van gas.
Maatregel:	Ventileer de werkplek. Blijf de hele tijd de gascontrole meten. Als de gascontrole >10% LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Geef het door aan de WV.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Ademhaling en gezichtsgerelateerde bescherming

Gehoorbescherming

Veiligheidsmiddelen

Gasmeetapparatuur met alarmsignaal en optisch signaal

Brandblusser klasse ABC(-poeder) van minimaal 6 kg