Doel

De beoordeler LS-kabel veilig selecteren, voorzien van meetapparatuur of veiligheidsbliksapparatuur.

Aanwijzing en Opdracht

Een kabel selecteren zonder apparatuur:
Je krijgt de opdracht van een W_{L-N}, $W_{L-L(min/max)}$, $W_{L1-L2(n)}$ of $W_{L1-L2(n-1)}$ via minimaal een EO.
Je moet een $IP_{L-N(n)}$, VP_{L-N}, $IP_{L-L(min)}$, AVP_{L-N}, $AVP_{L-L(min)}$ of $AVP_{L1-L2(min/max)}$ zijn.

Een kabel selecteren met meetapparatuur:
Je krijgt de opdracht van een W_{L-N}, $W_{L-L(min)}$ of $W_{L1-L2(min/max)}$ via minimaal een EO.
Je moet een $IP_{L-N(min)}$, VP_{L-N} of AVP zijn.

Een kabel selecteren d.m.v. dielectrische meting:
Zie handboek VMH 5-10

Een kabel selecteren met veiligheidsbliksapparatuur:
Je krijgt de opdracht van een W_{L-N}, $W_{L-L(min)}$ of $W_{L1-L2(min/max)}$ via een EO.
Je moet een AVP zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BO-B1.1 kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VMI brengt extra risico's mee:

Risico:	Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsgeleidende delen, aard- of kortsluiting
Maatregel:	Gebruik PBM's. Scherm spanningsgeleidende delen af.
Risico:	Beknelwonding, bijv. door weggeslingerde delen, personen of dieren
Maatregel:	Gebruik een werkbeen. Scherm de werkplek af. Ondersteund hol werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Draagverbeuteel (veiligheidsschoeisel)

Draagverbeuteel (veiligheidsschoeisel)

Helm (A-B) (veiligheidshelm of veiligheidspet)

Veiligheidsbril (oogbescherming)

Gehoorbeschermingsmiddelen (oorkappen)

Veiligheidshandschoenen

Gehoorbeschermingsmiddelen (oordoppen)

Veiligheidsmiddelen

Gehoorbeschermingsmiddelen (EO)

Veiligheidsbliksapparatuur

Kortsluitset (veiligheidsbliksapparatuur)

Veiligheidsgereedschap