G-12
LD-aansluitleidingen veilig beproeven op sterkte en dichtheid
versie 13-04-2026

Opdracht en aanmelding

Je krijgt de opdracht van een RIV (L.C.I. leiding) of RIV (L.D. leiding) of RIV (L.D. aansluiting), via een werkplan of een aanvraagbracht.
De RIV bepaalt ook de mate van toezicht.

Een gasvoerende LD-aansluitleiding beproeven

Je moet een VP (L.C.I.) of AVP (L.C.I. leiding) of WVP (L.D. leiding) of WVP (L.D. aansluiting) zijn.
Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VCP geholpen.

Een passieve LD-aansluitleiding beproeven

Je moet een VP (L.D. aansluiting) of VCP (L.C.I.) of AVP (L.C.I. leiding) of WVP (L.D. leiding) of WVP (L.D. aansluiting) zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VIAG kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VPR brengt extra risico's mee:

Risico	Ongecontroleerde uitstroming van gas bij beproeving van een gasvoerende leiding
Maatregel	Verwijder de werkplek. Blijf de hele tijd de gasconcentratie meter. Als de gasconcentratie >10% LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Geef het door aan de RIV-er
Risico	Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek
Maatregel	Scheerm de werkplek af. Laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen bij een beproeving van een passieve leiding

Veiligheidsbril

Bij werkzaamheden langs de weg: reflectierende kleding

Persoonlijke beschermingsmiddelen bij een beproeving van een gasvoerende leiding

Veiligheidsbril en vlamvertragende werkkleding

Bij werkzaamheden langs de weg: reflectierende kleding