Netbeheer Nederland

G-20

LD-leidingen veilig in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen

versie 15-04-2026

Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een WV (L.L.C. vaste) of WV (L.vaste) of WV (L.aftakken), via een werkplan of teamopdracht.
De WV bepaalt ook de mate van toezicht.
Je moet een AVP (L.L.C. vaste) of AVP (L.vaste) of AVP (L.aftakken) zijn.
Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VCF gebodjen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VIAG kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VIM brengt extra risico's mee:

Risico: Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek.
Maatregel: Scheerm de werkplek af, laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten.
Plaats verkeersborden 'Voor rijden vlam en roken verboden'.

Risico: Ongecontroleerde uitstroming van gas.
Maatregel: Ventileer de werkplek. Bij/de hele tijd de gasconcentratie meter. Als de gasconcentratie >10% LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Geef het door aan de WV.

Risico: Brand en/of explosiegevaar.
Maatregel: Gebruik geen ontstekingsbronnen op of in de omgeving van de werkplek.

Risico: Aanwezigheid van aardgascondensaat.
Maatregel: Gebruik de extra PBM's die in VIM G-47 staan.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Antistatische en vlammenbestendige overkleding

Bij werkzaamheden langs de weg: reflecterende kleding

Veiligheidsmiddelen

Gasgrijpers/gasgrijpers met deuklem en gebruik sigaret

Scandicoop (dieren KNV) (zo minimaal 1 kg)

Deuklem