G-07
Binneninstallaties en meteropstellingen ≤ G25 veilig beproeven op dichtheid
versie 15-04-2026

Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een RIV (bijvoorbeeld of RIV G-12 meter, of RIV G-meter, of RIV G-meter en/of gas, via een werkplan of aanwijzingen.
De RIV bepaalt ook de mate van toezicht.
Je moet een VGP (bijvoorbeeld of VP G-meter), of VP (bijvoorbeeld of VP G-12 meter), of AVP (bijvoorbeeld of AVP G-meter), of AVP (bijvoorbeeld of AVP G-meter) zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VIAG kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico	Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek
Maatregel	Scherm de werkplek af / Laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten
Risico	Ongecontroleerde uitstroming van gas
Maatregel	Ventileer de werkplek. Bij/in de hele tijd de gasconcentratie meter. Als de gasconcentratie >10% LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Overleg dan ook aan de RIV
Risico	Vonkvorming door potentiaalverschil
Maatregel	Maak een elektrisch geleidende overbrugging

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidsmiddelen