



GA NIET VERDER



AFWIJKING? OVERLEGGEN

Je hebt een afwijking waargenomen. Je mag niet zonder meer verder. Ga dus NIET naar binnen of verlaat de locatie.

Binnen werktijd overleg je met de WV-er over de waargenomen situatie. De WV-er moet met de asbestdeskundige overleggen wat de mogelijkheden zijn.

Buiten werktijd maak je gebruik van gecontracteerde inventarisatie- en saneerdersbedrijven

INCIDENT? HANDELEN

Asbest beroerd/bewerkt?

- Denk aan je eigen veiligheid
- Onderbreek direct het werk
- Iedereen verlaat de ruimte
- Ga naar buiten
- Sluit de deur
- Blijf dicht bij de locatie om verdere besmetting te voorkomen
- Bel de asbestdeskundige
- Bel de WV-er
- Wacht op instructies
- Laat niemand de locatie betreden