

Versie 15 april 2015  
behorend bij de BEI-BLS



## Informatiekaart VP LS-aansluiting

Je bent een Vakbekwaam Persoon. Je mag alle montagewerkzaamheden in de LS-aansluitingen uitvoeren, exclusief sanering. Je mag Beperkte BedieningsHandelingen (BBH) uitvoeren in aansluitkasten.

### Voor welke VWI's kun je opdracht krijgen?

VWI's
<b>Algemeen</b> E-04: Een LS-netdeel in en uit bedrijf nemen en veilig stellen
<b>Meting en beproeving</b> E-10: Een LS-kabel meten of beproeven E-11: Een LS-kabel selecteren E-12: Kabelzoek-apparatuur plaatsen of verwijderen
<b>Werkzaamheden in stations en verdeelkasten</b> E-27: Niet-elektronische werkzaamheden uitvoeren in stations of verdeelkasten
<b>Werkzaamheden in distributienetten</b> E-44: Een OV-aftakmof monteren E-46: Een LS-kabel verleggen
<b>Werkzaamheden bij OV en aansluitingen</b> E-62: Een aansluiting monteren inclusief de aftakmof E-68: De bedrading in een aansluiting $\leq 3 \times 80A$ vervangen E-69: Een direct aangesloten kWh-meting plaatsen of verwisselen bij aansluitingen $\leq 3 \times 80A$

### Aandachtspunten voor jouw veiligheid

- Werk nooit zonder raamopdracht of werkplan. Hou je ook aan die opdracht.
- Voer een LMRA uit voor je begint met je werkzaamheden. Zorg voor een veilige werkomgeving. Controleer ook tijdens je werk regelmatig of de omstandigheden veranderd zijn.
- Houd rekening met de gevaren van elektriciteit, zoals kortsluiting of elektrocutie. Werk daarom nooit in de gevarezone en houd ook rekening met de veiligheidsafstanden.
- Voer nooit werkzaamheden uit die je niet veilig vindt. Je eigen veiligheid staat altijd voorop.
- Gebruik altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheidsmiddelen die nodig zijn.
- Schakel direct hulpdiensten in als dat nodig is.
- Meld ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties altijd bij je werkverantwoordelijke en je leidinggevende. Laat nooit een gevaarlijke situatie achter.
- Neem bij twijfel altijd contact op met je werkverantwoordelijke.