

E-10

Een LS-kabel meten of beproeven

versie 11-04-2010 behorend bij de 801-BLS

Doel

Een LS-kabel veilig meten of beproeven bij een opsluiting of storing.

Toepassingsgebied

Deze VWT geeft voor activiteiten die voort vloeien uit de Netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de NV anders heeft bepaald.

Aanwijzing en Opmerking

Een nieuwe LS-kabel meten of beproeven

Je krijgt de opdracht van een VVU₁ of VVU₂ of VVU₃ via minimaal een DG.

- Kabels ≥ 10 mm² Cu of ≥ 16 mm² Al
Je moet een VP₁ of VP₂ of RVP₁ of RVP₂ zijn.
- Kabels < 10 mm² Cu of < 16 mm² Al
Je moet een VP₁ of RVP₁ of RVP₂ zijn.

Een gebruikte LS-kabel meten of beproeven

Je krijgt de opdracht van een VVU₁ of VVU₂ via minimaal een DG.
Bij deze opdracht moet 2 personen uit je team een RVP₁ of RVP₂ of RVP₃ zijn. Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VOP geleid.

Let op's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de 801-BLS kun je lezen welke algemene let op's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VWT brengt extra let op's mee.

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsovernde delen, kort- of kortsluiting.
Maatregel: Gebruik PMP's. Scherm spanningsovernde delen af.

Risico: Beschadiging bij aanraking van onderdelen, personen of dieren, schade.
Maatregel: Gebruik een werkplan. Scherm de werkbode af en neem verkeersmaatregelen. Onderbreuk het werk.