

G-50

Niet-gastechnische werkzaamheden uitvoeren in gastechnische bedrijfsruimten

versie 15-04-2018

Doel

Niet-gastechnische werkzaamheden in gastechnische bedrijfsruimten veilig uitvoeren.

Toepassingsgebied

Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de IV anders heeft bepaald.

Opdracht en aanwijzing

Personen met een geldige VIAG-aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een WV _{G-distributie}, via een werkplan of raamopdracht.

Voor het aflezen van meters (meteropname) heb je geen opdracht nodig.

De WV bepaalt de mate van toezicht.

Je moet minimaal een THP _G zijn om niet-gastechnische werkzaamheden uit te voeren.

Niet-gastechnische werkzaamheden zijn bijvoorbeeld: een gasruimte ingaan, meters aflezen, lampen verwisselen, vloeren en/of wanden schoonmaken, kleine bouwkundige en civieltechnische werkzaamheden.

Personen zonder een geldige VIAG-aanwijzing

De IV bepaalt hoe de opdrachten verstrekt worden; dit kan via een werkplan of raamopdracht, maar ook een mondelinge opdracht is mogelijk.

Je krijgt de opdracht van een WV _{G-distributie}, via een werkplan of raamopdracht of anders.

De WV bepaalt de mate van toezicht.

Bij werkzaamheden door medewerkers zonder VIAG-aanwijzing buiten de gasruimte, maar wel binnen de hekwerken, houdt minimaal een VOP regelmatig toezicht.

Bij werkzaamheden door medewerkers zonder VIAG-aanwijzing binnen de gasruimte houdt minimaal een VOP de hele tijd toezicht. Deze werkzaamheden vallen altijd onder een werkplan.

Je mag een medewerker zonder VIAG-aanwijzing zijn om bepaalde niet-gastechnische werkzaamheden uit te voeren. Dit zijn werkzaamheden aan groenvoorzieningen, bestrating en afscheidingen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VIAG kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Blokkering vluchtwegen

Maatregel: Zorg dat je vluchtwegen kunt gebruiken.

G-50

Niet-gastechnische werkzaamheden uitvoeren in gastechnische bedrijfsruimten

versie 15-04-2018

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Bij werkzaamheden
buiten de gasruimte:
werkkleding



Bij werkzaamheden in de
gasruimte: antistatische
en vlamvertragende
werkkleding



Gehoorbescherming

Veiligheidsmiddelen



Gassignaleringsapparatuur
met akoestisch en optisch
signaal



Brandblusser
(klasse A/B/C)
van minimaal 6 kg*

* Als je alleen opname-, schouw- of inspectiewerkzaamheden uitvoert, heb je geen brandblusser nodig).

Werkwijze

Vorbereiding

Stap 1

Je mag pas met het werk beginnen als aan de volgende voorwaarden is voldaan. Klopt er iets niet? Begin dan niet met je werk, maar bel direct de WV.

- Controleer of de opdracht klopt met de situatie op de werkplek.
- Controleer of de werkplek:
 - voldoende ruim, droog en verlicht is.
 - voldoende geventileerd wordt.
- Controleer op risico's. Neem de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.
- Blijf bij werkzaamheden binnen de gasruimte de hele tijd de gasconcentratie meten. Als je een gasconcentratie meet > 10% LEL, verlaat dan direct de werkplek. Geef het door aan de WV.
- Meet bij werkzaamheden buiten de gasruimte eerst de gasconcentratie, voordat je deze betreedt. Als je een gasconcentratie meet > 10% LEL, betreedt dan deze ruimte niet. Geef het door aan de WV.



Let op!

- Alleen personen met een geldige VIAG aanwijzing mogen een gastechnische bedrijfsruimte openen.
- Gelden er extra voorwaarden en/of instructies van derden? Volg ze dan op.

G-50

Niet-gastechnische werkzaamheden uitvoeren in gastechnische bedrijfsruimten

versie 15-04-2018

Uitvoering

Stap 2

- Voer een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit.
- Zet alle deuren van de gasruimte open. Zet ze goed vast zodat ze open blijven staan.
- Voer de werkzaamheden uit.
- Hef de veiligheidsmaatregelen op die je hebt genomen.

Beëindiging

Stap 3

Als je klaar bent, doe je het volgende:

- Heb je gewerkt via een werkplan? Meld dan aan de WV dat het werk klaar is.
- Heb je gewerkt via een raamopdracht of anders? Lever het werk dan op volgens de bedrijfsafspraken.
- Laat de werkplek netjes en veilig achter.
- Controleer of de deuren en hekken goed dicht zijn, als je het gebouw en/of terrein verlaat.

Referenties

- VIAG

Mutaties (t.o.v. vorige versie)

- Bij de persoonlijke beschermingsmiddelen is nu bij werkkleding het juiste symbool geplaatst.