

BEI BHS
15 april 2016



Informatiekaart WV MS



Je bent WerkVerantwoordelijke en opdrachtgever voor alle werkzaamheden in het MS-deel van het domein Distributie. Je mag in dit domein alle bedieningshandelingen uitvoeren en veiligheidsmaatregelen treffen en opheffen (en beoordelen). Daarnaast mag je toezicht houden en voer je metingen, selecties, beproevingen en inspecties uit waarbij geen sprake is van (de)montage.

In het domein Transport mag je aan de afgaande MS-velden van een onderstation de bedieningshandelingen uitvoeren en de veiligheidsmaatregelen treffen en opheffen (of de opdracht geven).

Let op: Voor activiteiten aan accu's, secundaire en tertiaire LS-installaties in het domein Distributie heb je een aparte aanwijzing WV LS Distributie of WV LS-LNB/Transport nodig.

Voor welke VWI's kun je opdracht geven, met welk soort opdracht?

Staan er meerdere mogelijke soorten opdrachten vermeld in de tabel, zoek dan in de betreffende VWI op in welke gevallen welk soort opdrachten gelden.

(RO = raamopdracht, DO = directe opdracht, GO = goedgekeurde opdracht)

VWI's	Soort opdracht
Algemeen E-104: Bedienen en veiligstellen E-110: Stroom en spanningen aan primaire delen in MS meten E-113: HS- en MS-kabels meten en beproeven E-148: Aanbrengen tweede MS-aarding bij twee kabels op één eindsluiting	DO of GO RO of DO DO GO
Stations E-121: Aanpassen/uitwisselen van veiliggestelde installaties E-122: Onderhoud/inspecties aan een HS of MS installatie uitvoeren E-123: Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations, schakeltuinen, of verdeelkasten	GO RO of DO RO of DO
Kabels E-130: Werkzaamheden aan veiliggestelde HS/MS kabels uitvoeren E-132: HS- en MS-kabels verleggen E-133: Toezicht bij civiele werkzaamheden in de grond in de buurt van een MS of HS net E-134: (Onder toezicht) een HS of MS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen E-138: Sensoren op geïsoleerde primaire delen in MS aanbrengen of verwijderen E-139: HS en MS kabels selecteren en knippen	DO DO RO DO RO GO

Aandachtspunten voor jouw veiligheid

- Als WerkVerantwoordelijke mag je werkzaamheden (geen montage of demontage) zonder opdracht uitvoeren.
- Je hebt de verplichting om meldingen van ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties verder binnen je organisatie te bespreken en eventueel maatregelen te treffen.
- Uitvoerenden mogen niet werken zonder raamopdracht of werkplan. Zij moeten zich houden aan de opdracht. Bespreek de opdracht met de uitvoerenden en overtuig je ervan dat zij begrijpen wat het werk inhoudt en welke veiligheidsmaatregelen ze moeten nemen.
- Controleer op de werkplekken regelmatig of de veiligheidsinstructies worden opgevolgd. Grijp in als dat niet voldoende gebeurt.

Lees verder op pagina 2.

WV MS (vervolg)

De regels voor jou en uitvoerenden vind je hieronder kort weergegeven. Leef ze na en zie erop toe dat uitvoerenden dit ook doen.

- Voer een LMRA uit voor je de werkzaamheden laat starten. Zorg voor een veilige werkomgeving. Controleer ook tijdens het werk regelmatig of de omstandigheden veranderd zijn.
- Houd rekening met de gevaren van elektriciteit, zoals kortsluiting of elektrocutie. Laat daarom nooit in de gevarezone werken en houd ook rekening met de veiligheidsafstanden.
- Laat nooit werkzaamheden uitvoeren die je niet veilig vindt. De eigen veiligheid staat altijd voorop.
- Gebruik altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheidsmiddelen die nodig zijn.
- Schakel direct hulpdiensten in als dat nodig is.
- Meld ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties altijd bij je leidinggevende. Laat nooit een gevaarlijke situatie achter.
- Neem bij twijfel altijd contact op met je Operationeel InstallatieVerantwoordelijke.