

G-20

LD-leidingen in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen

versie 13-04-2019

Doel

LD-leidingen veilig in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen.

Toepassingsgebied

Deze VRI geldt voor activiteiten die niet of door de reclamebeheerder worden uitgevoerd, tenzij de RI anders heeft bepaald.

Opbrecht en aanwijzing

De RI legt de opbrecht vast van de VRI ≥ 100000 of VRI ≥ 100000 of VRI ≥ 100000 , als het werkplan of aanwijzingen.

De RI bepaalt ook de mate van toezicht.

De RI stelt de AOP ≥ 100000 of VRI ≥ 100000 of AOP ≥ 100000 op.

De RI kan werkzaamheden niet in één moment van VOP gelopen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VRI kan je twee welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VRI brengt welke risico's mee.

Risico: Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek.
Maatregel: Toetsen de werkplek af, laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten.

Risico: Brand en/of explosiegevaar.
Maatregel: Gebruik geen ontvlambare materialen op of in de omgeving van de werkplek. Plaats ontvlambanden (open naar verlaten).

Risico: Aanwezigheid van verfspandervorming.
Maatregel: Gebruik de juiste PBM's die in VRI G-47 staan.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Aanwezigheid
Persoonlijke
bescherming



Aanwezigheid
van veiligheids-
middelen