

E-138 E-238

Sensoren op geïsoleerde primaire delen aanbrengen of verwijderen

10 april 2019

Doel

het veilig aanbrengen of verwijderen van stroomklem of sensoren op het spanningsveilig deel van een tabelinstallatie.

Toepassingsgebied

Deze VRI geeft voor activiteiten die voor of door de Netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de VRI anders heeft bepaald.

Opbrecht en aanwijzing

Stap 20

Je krijgt de opbrecht van een WV_{10} of $WV_{10,2000}$ via minimaal een EG.

Je moet een VP_{10} , $VP_{10,2000}$, ANP_{10} of $ANP_{10,2000}$ zijn.

Dit een medewerker zonder aanwijzing (ook) mag dit werk doen. Dan moet een VP_{10} , ANP_{10} of $ANP_{10,2000}$ stroomdraden bevoegd houden.

Stap 21

Je krijgt de opbrecht van een WV_{10} via minimaal een PG.

Je moet minimaal een VP_{10} zijn.

Dit een medewerker zonder aanwijzing (ook) mag dit werk doen. Dan moet een VP_{10} stroomdraden bevoegd houden.

Risico's en maatregelen

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van niet spanningsveilige delen, elektrische ontlading, span- of overbelasting.

Maatregel: Gebruik VRI's. Scherm spanningsveilige delen af en blijf buiten de veiligheidszone.

Risico: Belasting, bijv. door weerstandsigheden, personen of dieren, verhoor.

Maatregel: Gebruik een veiligheidsscherm de werkplek af en neem verkeersmaatregelen. Onderbreek het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Persoonlijke
bescherming



Veiligheidszone

Veiligheidsmiddelen



Veiligheidszone