

## VWI 10 Plaatsing, het uit en in bedrijf nemen, en demontage van een afleverset, inclusief warmtemeter

### 1. Doel

Het veilig plaatsen, het veilig uit en in bedrijf nemen, en het veilig demonteren van een afleverset ( $Q_1 \leq 1,5$  m<sup>2</sup>/h), inclusief de warmtemeter.

Voor het veilig verwijderen wordt plaatsen van meters in MF-systemen bij een  $Q_1 \leq 1,5$  m<sup>2</sup>/h (afleverset), de veiligheidsaanpakstructuur **VWI 11** (het verwijderen wordt plaatsen van meters).

### 2. Toepassingsgebied

In MF-warmtevoeringsystemen, te bepalen door de warmtebelasting.

### 3. Aanslijping en opdrachtoverbreiding

