

Geen opdracht	Raamopdracht - RO	Directe opdracht - DO	Goedgekeurde opdracht - GO			Opmerkingen
Er is geen opdracht benodigd voor een aantal identieke, kleinschalige en overzichtelijke activiteiten.	WV geeft opdracht voor een aantal identieke, kleinschalige en overzichtelijke activiteiten gedurende een langere periode	WV accordeert het werkplan, bepaalt de uitvoerende medewerker(s) en geeft het fysiek zelf in opdracht aan die medewerker(s)	WV accordeert het werkplan, bepaalt de uitvoerende medewerker(s) en geeft het fysiek zelf in opdracht aan die medewerker(s)			De wijze van opdrachtverstrekking en werktijde van niet in dit overzicht opgenomen activiteiten wordt bepaald door de IV.
Er is geen accordering door OIV	Een RO behoeft geen accordering door OIV	Een DO behoeft geen accordering door OIV	Een GO heeft een accord van de OIV nodig			De WV mag van een RO altijd een DO of een GO maken. Van een DO mag een WV altijd een GO maken.
Werkuitgifte door "leek", bijv. planner of leidinggevende.	Werkuitgifte hoeft niet door WV Werkuitgifte mag door "leek", bijv. planner	Werkuitgifte door WV	Werkuitgifte door WV			
	Onderstaand de voor een RO in aanmerking komende activiteiten	Onderstaand de activiteiten die minimaal via een directe opdracht moeten worden uitgevoerd	Onderstaand de activiteiten die een goedkeuring van de OIV nodig hebben	MS VWI	HS VWI	Activiteit
		In geval van een combinatie van een DO-werkplan en een bedieningsplan	In geval van een combinatie van een GO-werkplan en een bedieningsplan			Algemeen
		E-104/204 veiligstellen WP, bedieningshandelingen BP	E-104/204 veiligstellen WP, bedieningshandelingen BP	104	204	Bedienen en veiligstellen
	E-110 Stroom en spanning in overige systemen meten	E-110 Stroom en spanning in open systemen meten		110		Stroom en spanning aan primaire delen in MS meten
		E-113/213	E-148	113	213	HS- en MS-kabels meten en beproeven
			E-236(zie E-204) Buiten de schakelfoutbeveiliging om schakelen in HS	148	236	Aanbrengen tweede MS-aarding bij twee kabels op één eindsluiting Buiten de schakelfoutbeveiliging om schakelen in HS
			E-121/221	121	221	Aanpassen/utwisselen van veiliggestelde installaties
	E122/222 Verzetten tapstand MS/LS transformator met afgeschermd MS aansluiting(2 personen). Een oliemonster nemen aan de onderzijde transformator of wisselen silicagel(1 persoon). Het uitvoeren van visuele inspecties(1 persoon).	E-122/222 (2 personen) Een oliemonster nemen aan de bovenzijde transformator(1 persoon)		122	222	Onderhoud/inspecties aan een HS of MS installatie uitvoeren
E-123/223 (Installatie is in bedrijf en volledig afgeschermd) Schouwen en meteropname	E-123/223 (Installatie in bedrijf en volledig afgeschermd) Asbestherkenning, asbestinventarisatie, sloten vervangen, schilderen van deuren en kozijnen, onderhoud terreinen, werkzaamheden aan verdeelkasten voor glasvezelapparatuur, communicatieantennes en bijbehorende apparatuur, gas- of luchtbehandelingsapparatuur en regelapparatuur voor luchtdruk, thermografische inspectie, ultrasone PD meting, overig schilderwerk, vervanging van deuren of kozijnen, civiele werkzaamheden, werkzaamheden aan kabeldoorvoeringen, schoonmaakwerkzaamheden van de ruimte, vervangen van lamp(en), licht en kracht installaties (aanwijzing BEI-BLS noodzakelijk)	E-123/223 (Installatie in bedrijf en niet volledig afgeschermd) Asbestherkenning, asbestinventarisatie, sloten vervangen, schilderen van deuren en kozijnen, onderhoud terreinen, werkzaamheden aan verdeelkasten voor glasvezelapparatuur, communicatieantennes en bijbehorende apparatuur, gas- of luchtbehandelingsapparatuur en regelapparatuur voor luchtdruk, thermografische inspectie, ultrasone PD meting, overig schilderwerk, vervanging van deuren of kozijnen, civiele werkzaamheden, werkzaamheden aan kabeldoorvoeringen, schoonmaakwerkzaamheden van de ruimte, vervangen van lamp(en), licht en kracht installaties (aanwijzing BEI-BLS noodzakelijk)		123	223	Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations, schakelruimten, of verdeelkasten
		E-130/230		130	230	Werkzaamheden aan veiliggestelde HS/MS kabels uitvoeren
	E-133/233	E-132/232		132	232	HS- en MS-kabels verliegen
		E-134/234		133	233	Toezicht bij civiele werkzaamheden in de buurt van een MS of HS net
	E-138			134	234	(Onder toezicht) een HS of MS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen.
			E-139/239	138	238	Sensoren op oesoleerde primaire delen in MS aanbrengen of verwijderen
			E-236 Buiten de schakelfoutbeveiliging om schakelen in HS	139	239	HS en MS kabels selecteren en knippen
		E-241 Aanbrengen van kettingen en plaatsen van vlaggen	E-241 Aanbrengen werkaarders in de mast(en)		241	Buiten de schakelfoutbeveiliging om schakelen in HS Aanvullende veiligheidsmaatregelen ten behoeve van schilderen, inspecteren of het reinigen van masten
			E-242 Het toezicht op werkzaamheden in de buurt van HS-lijnen		242	Het toezicht op werkzaamheden in de buurt van HS-lijnen