

Geen opdracht	Raamopdracht - RO	Directe opdracht - DO	Goedgekeurde opdracht - GO	Opmerkingen		
Er is geen opdracht benodigd voor een aantal identieke, kleinschalige en overzichtelijke activiteiten.	WV geeft opdracht voor een aantal identieke, kleinschalige en overzichtelijke activiteiten gedurende een langere periode	WV accordeert het werkplan, bepaalt de uitvoerende medewerker(s) en geeft het fysiek zelf in opdracht aan die medewerker(s)	WV accordeert het werkplan, bepaalt de uitvoerende medewerker(s) en geeft het fysiek zelf in opdracht aan die medewerker(s)	De wijze van opdrachtverstrekking en werktuigfite van niet in dit overzicht opgenomen activiteiten wordt bepaald door de IV.		
Er is geen accordering door OIV	Een RO behoeft geen accordering door OIV	Een DO behoeft geen accordering door OIV	Een GO heeft een accoor van de OIV nodig	De WV mag van een RO altijd een DO of een GO maken. Van een DO mag een WV altijd een GO maken.		
Werktuigfite door "leek", bijv. planner of leidingsgevende.	Werktuigfite hoeft niet door WV	Werktuigfite door WV	Werktuigfite door WV			
	Werktuigfite mag door "leek", bijv. planner					
	Onderstaand de voor een RO in aanmerking komende activiteiten	Onderstaand de activiteiten die minimaal via een directe opdracht moeten worden uitgevoerd	Onderstaand de activiteiten die een goedkeuring van de OIV nodig hebben	MS WVI	HS WVI	Activiteit
		In geval van een combinatie van een DO-werkplan en een bedieningsplan	In geval van een combinatie van een GO-werkplan en een bedieningsplan			Algemeen
		E-104/204 veiligstellen WP, bedieningshandelingen BP	E-104/204 veiligstellen WP, bedieningshandelingen BP	104	204	Bedienen en veiligstellen
	E-110 Stroom en spanningen in overige systemen meten	E-110 Stroom en spanningen in open systemen meten		110		Stroom en spanningen aan primaire delen in MS meten
		E-113	E-213	113	213	HS- en MS-kabels meten en beproeven
			E-149/249	149	249	Aanbrengen tweede aarding bij twee kabels op één eindsluiting
			E-236/zie E-204) Buiten de schakeloutbeveiliging om schakelen in HS	236	236	Buiten de schakeloutbeveiliging om schakelen in HS
			E-121/221	121	221	Aanpassen/uitwisselen van veiliggestelde installaties
	E122/222 Verzetten tapstand MS/LS transformator met afgeschermd MS aansluiting (2 personen). Een oliemonster nemen aan de onderzijde transformator of wisselen silicage(1 persoon). Het uitvoeren van visuele inspecties(1 persoon). Onderhouden en inspecteren van regelschakelaars en beveiligingsrelais (2 personen)	E-122/222 (2 personen) Een oliemonster nemen aan de bovenzijde transformator(1 persoon)		122	222	Onderhoudsinspecties aan een HS of MS installatie uitvoeren
	E-123/223 (Installatie in bedrijf en voldoende afgeschermd) Asbestherkenning, asbestinventarisatie, sloten vervangen, schilderen van deuren en kozijnen, onderhoud terreinen, werkzaamheden aan verdeelkasten voor gasvezelapparatuur, communicatieantennes en bijbehorende apparatuur, gas- of luchtbehandelingsapparatuur en regelapparatuur voor luchtdruk, thermografische inspectie, ultrasone PD meting, overig schilderwerk, vervanging van deuren of kozijnen, civiele werkzaamheden, werkzaamheden aan kabeldoorvoeringen, schoonmaakwerkzaamheden van de ruimte, vervangen van lamp(en), licht en kracht installaties (aanwijzing BEI-BLS noodzakelijk), Schouwen en meteropname.	E-123/223 (Installatie in bedrijf en beperkt afgeschermd) Asbestherkenning, asbestinventarisatie, sloten vervangen, schilderen van deuren en kozijnen, onderhoud terreinen, werkzaamheden aan verdeelkasten voor gasvezelapparatuur, communicatieantennes en bijbehorende apparatuur, gas- of luchtbehandelingsapparatuur en regelapparatuur voor luchtdruk, thermografische inspectie, ultrasone PD meting, overig schilderwerk, vervanging van deuren of kozijnen, civiele werkzaamheden, werkzaamheden aan kabeldoorvoeringen, schoonmaakwerkzaamheden van de ruimte, vervangen van lamp(en), licht en kracht installaties (aanwijzing BEI-BLS noodzakelijk) .		123	223	Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations, schakeltuinen, of verdeelkasten
		E-130/230 1 persoon: Aanbrengen van uitkeureunits en het uitkeuren van kabeladers, het invoeren of verwijderen van kabels; het (de)monteren/bijvullen van een eindsluiting/controle niveau van isolatiemedium(de gehele installatie is veiliggesteld of de rest van de installatie is in bedrijf, maar voldoende afgeschermd). 2 personen: Repareren van mantelschade (aardscherm/loodmantel onbeschadigd). Monteren van een mol, het invoeren of verwijderen van kabels; het (de)monteren/bijvullen van een eindsluiting/controle niveau van isolatiemedium (De rest van de installatie is in bedrijf, maar onvoldoende afgeschermd).		130	230	Werkzaamheden aan veiliggestelde HS/MS kabels uitvoeren
		E-132/232		132	232	HS- en MS-kabels verleggen
	E-133	E-233		133	233	Toezicht bij civiele werkzaamheden in de grond in de buurt van een MS of HS net
	E-138	E-134/234		134	234	(Onder toezicht) een HS of MS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen
		E-238		138	238	Sensoren op geïsoleerde primaire delen in HS aanbrengen of verwijderen
			E-139/239	139	239	HS en MS kabels selecteren en knippen
			E-236 Buiten de schakeloutbeveiliging om schakelen in HS	236	236	Buiten de schakeloutbeveiliging om schakelen in HS
		E-241 Aanbrengen van kettingen en plaatsen van vlaggen	E-241 Aanbrengen werkaarders in de mast(en)	241	241	Aanvullende veiligheidsmaatregelen ten behoeve van schilderen, inspecteren of het reinigen van masten
			E-242 Het toezicht op werkzaamheden in de buurt van HS-lijnen	242	242	Het toezicht op werkzaamheden in de buurt van HS-lijnen