

Een netdeel in- en uit bedrijf nemen en/of veilig stellen

versie 11-04-2020 (aangenomen bij de B0-B1)

Doel

Veilig een LV-netdeel in- en uit bedrijf nemen en/of veilig stellen.

Aanwijzing en Opdracht

Uitgebreide bevoegdheidsindelingen en/of veiligstellen

Voor het bevoegen krijg je opdracht van de B0 (minimaal een Goedgekeurd Beveiligingsplan)

Voor het veilig stellen krijg je opdracht van een WPL_{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30} als minimaal een B0.

Je moet een WPL_{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30} of WPL_{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30} zijn.

Standaard bevoegdheidsindelingen en/of veiligstellen

Je krijgt de opdracht van een WPL_{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30} of WPL_{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30} als minimaal een B0, maar in combinatie met een werkplan is het minimaal een B0.

Je moet een WPL_{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30} of WPL_{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30} zijn.

Beperkte bevoegdheidsindelingen en/of veiligstellen

Je krijgt de opdracht van een WPL als minimaal een B0.

Je moet minimaal een VOP zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de B0-B1 kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VOP brengt extra risico's met:

Risico: Personeel komt door aanraking van spanningsovername delen, aard- of bliksemlading.
 Maatregel: Gebruik PPM's, Scherm in de directe nabijheid zijnde blanke spanningsovername delen of.

Risico: Bliksemlading, Bijv. door weeromstandigheden, personen of dieren.
 Maatregel: Gebruik van werktent, Scherm de werkbak of -onderbreuk het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen