

E-22

Een LS-groep plaatsen/verwijderen op een LS-rek dat onder spanning staat

versie 11-04-2020 behouden bij de 601-613

Doel

Een LS-groep veilig plaatsen/verwijderen op een LS-rek dat onder spanning staat.



Let op!

De LS-groep of LS-groepen, die in de gemaakte situatie volledig of semi-geïsoleerd zijn onder spanning mogen worden gemonteerd of gedemonteerd. Alle andere soorten LS-groepen mogen niet onder spanning worden gemonteerd of gedemonteerd op een onder spanning staand LS-rek.

Aanwijzing en Opdracht

Je krijgt de opdracht van een $WF_{1,2,3,4,5,6,7}$ die een SO

Voor deze opdracht met 2 personen uit de groep $WF_{1,2,3,4,5,6,7}$ zijn. Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een $WF_{1,2,3,4,5,6,7}$ of $WF_{1,2,3,4,5,6,7}$ geholpen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.1 van de 601-613 kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VM brengt extra risico's met.

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsoverende delen, kort- of kortsluiting
Maatregel: Gebruik PPM's, Scherm spanningsoverende delen af

Risico: Betschade, bijv. door aanraking van geleiden, personen of dieren
Maatregel: Gebruik van werklint, Scherm de werklint af, Onderbreuk het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Oog- en gezichtsbescherming



Oorbescherming



Werk aan
op hoogte
veiligheid



Handbescherming



Voetbescherming



Werk aan
op hoogte
veiligheid