



## E-23

# Een spanningloze LS-kabel op een LS-rek monteren of demonteren

versie 11-04-2020 vervaardigd bij de 400-403

### Doel

Een spanningloze LS-kabel veilig demonteren of monteren op een onder spanning staand LS-rek in een station of werkplaats.

### Aanwijzing en Gebruik

#### Werkzaam aan LS-kabel onder demonteren en/of monteren hulpelorek

is krijg de opdracht van een WPL<sub>1,000</sub> of WPL<sub>1,000,000</sub> 40-401-00.

Voor deze opdracht met 2 personen uit, de meet van WPL<sub>1,000</sub> of WPL<sub>1,000,000</sub> 010. Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VOP geholpen.

#### Overeenstemming

is krijg de opdracht van een WPL<sub>1,000</sub> of WPL<sub>1,000,000</sub> 40-401-00.

Voor deze opdracht met 2 personen uit, de meet van WPL<sub>1,000</sub> of WPL<sub>1,000,000</sub> 010. Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VOP geholpen.

### Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de 400-403 kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VM brengt extra risico's met:

**Risico:** Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsgevoelige delen, aard- of kortsluiting  
**Maatregel:** Gebruik PWB's. Scherm spanningsgevoelige delen af.

**Risico:** Belastinging, blijf daar waarnaarstandigheden, personen of dingen  
**Maatregel:** Gebruik een werkbank. Scherm de werkplek af, onderbreuk het werk.

### Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen

