

Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een WV (www.dnw.nl) om een KB-meting te doen.
Voor het uitvoeren van KB-werkzaamheden (zelen) garandeert DNV je geen opdracht nodig.
Voor het uitvoeren van KB-werkzaamheden (zelen) garandeert DNV je wel een opdracht nodig.
De WV bepaalt ook de mate van risico.
Je moet minimaal een TAP op zijn met specifieke KB-metingen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.8 van de VMO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VMO brengt extra risico's met:

- Risico: Persoonlijk letsel door overspanning van spanningsgevoelige delen in het gelabelde circuit van de
geïsoleerde wort of kortsluiting.
Maatregel: Gebruik isolerende werkschoenen, isolerende schermen en handschoenen.
- Risico: Persoonlijk letsel door overspanning van spanningsgevoelige ledingsdelen door
toegespiering/overbelasting.
Maatregel: Gebruik isolerende werkschoenen, isolerende schermen en handschoenen.
- Risico: Invaltoegankelijk op ongelukkige plaatsen of door ingedrukte
Maatregel: Gebruik handschoenen en werkliding.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Hoofdbeschermer



Isolerende werkschoenen



Isolerende werkhandschoenen



Isolerende werkhandschoenen



Valbeveiliging (vanaf 2 meter
werkhoogte)