

**Doel**

Vrijig aanpassingen aan veiliggestelde installaties of uitwisseling van veiliggestelde primaire componenten (waaronder distributransformatoren) uitvoeren.

**Aanwijzing en Oplecht**
**Opzet 13**

Je krijgt de opdracht van een  $WF_{13}$  of  $WF_{13,14,15}$  via een GO.

Van deze werkzaamheden moet twee personen uit.

Je moet minimaal een  $VP_{13}$  zijn.

Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een  $VOP_{13}$  geholpen.

Ook een medewerker zonder aanwijzing mag dit werk doen. Dit moet minimaal een  $VP_{13}$  worden/worden bevestigd houden.

**Opzet 15**

Je krijgt de opdracht van een  $WF_{15}$  via een GO.

Van deze werkzaamheden moet twee personen uit.

Je moet minimaal een  $VP_{15}$  zijn.

Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een  $VOP_{15}$  geholpen.

Ook een medewerker zonder aanwijzing mag dit werk doen. Dit moet minimaal een  $VP_{15}$  de help getuigen/houden.

**Risico's en maatregelen**

In hoofdstuk 4.8 van de O&M BHO kun je meer weten omtrent risico's en maatregelen in zijn. Het werk in deze O&M BHO kent extra risico's met:

**Risico:** Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsgevoelige delen, elektrische ontlading, kort of kortsluiting

**Maatregel:** Gebruik PBM's, Scherm spanningsgevoelige delen of. Houd voldoende afstand.

**Risico:** Belastinging bij door aanvoelbaarheden, personen of dieren, verkeer.

**Maatregel:** Gebruik van verkeersborden, Scherm de werkploeg af en neem je nodig verkeersmaatregelen. Onderbreek het werk.