

**Doel**

Volg een HS- of MS-kabel uit de grond (aten) verwijderen die geen onderdeel meer is van het HS of MS-net (onder toezicht).

**Aanwijzing en Opdracht**

Als de werkzaamheden worden uitgevoerd door mensen zonder aanwijzing, is de inhoud van het toezicht vereist. In alle andere gevallen toepast de NV de toezichtset, en de mate van toezicht.

**Doel.18**

In hetgeen opdracht van een  $NV_{HS}$  of  $NV_{MS}$  ..... via minimaal een DC.

Op deze werkzaamheden houdt minimaal een  $ICP_{HS}$  toezicht.

Er is geen aanwijzing nodig voor het verwijderen van de kabel.

**Doel.19**

In hetgeen opdracht van een  $NV_{HS}$  of een  $NV_{MS}$  ..... via minimaal een DC.

Op deze werkzaamheden houdt minimaal een  $ICP_{HS}$  toezicht.

Er is geen aanwijzing nodig voor het verwijderen van de kabel.

**Risico's en maatregelen**

In hoofdstuk 4.4 van de (S) (S) kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VRI-omgeving extra risico's met:

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningvoerende delen, aard- of kortsluiting.

Maatregel: Gebruik PBM's. Gebruik van veiligheidsapparatuur. Zorg ervoor, dat de kabel zonder hindernissen en vrijbaar te volgen is tot een vrije eind.

Risico: Beschadiging, bij door werkzaamheden, personen of dieren, verkeer.

Maatregel: Scherm de weg af of er naar verkeersmaatregelen. Onderbrek het werk.