

Aanvullende veiligheidsmaatregelen ten behoeve van schilderen, inspecteren of het reinigen van masten

10 april 2020

Doel

Het veilig schilderen, inspecteren of reinigen van hoogspanningsmasten.

Aanwijzing en Opdracht

Doel 1.1

Aanbrengen werkzaamheden in de masten:

Je krijgt de opdracht van een WV_{10} of WV_{15} van een GG .

Voor deze werkzaamheden met minimaal twee personen uit.

Je moet minimaal een VP_{10} van een GG zijn samen met minimaal een VP_{15} van een GG .

Aanbrengen van heffingen en plaatsen van steppen:

Je krijgt de opdracht van een WV_{10} of WV_{15} van een GG .

Je moet minimaal een VP_{10} van een GG zijn.

Tussentijd: de WV bepaalt de mate van toezicht die het schilderen/inspecteren/reinigen door minimaal een VP_{10} van een GG .

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.8 van de SO (SO) kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze WV brengt extra risico's met:

Risico: Valgevaar

Maatregel: Verhoed sterven door een verhoed valbeveiligingssysteem. Toetsen van de veiligheid van de heffingen of reis de specialist voor schilderen ontwikkelde vangstelsystemen.

Risico: Persoonlijk leed door onder spanning staande delen, elektrische ontleding, aard- en kortsluiting

Maatregel: Gebruik PBM's. Houid voldoende afstand

Risico: Belastinging bij de door werkzaamheden, personen of deren

Maatregel: Onderbreuk het werk, scherm de werkpunten af

Risico: Spullen in de richting van spanning vliegende gedeelten bij werkzaamheden

Maatregel: Instructie vooraf en regelmatig toezicht