



Het zetten van een blaas in een asbestcementleiding:



Verwijderen en afvoeren van asbestcementbuizen, door een mof stuk te slaan:

Maak voordat je de mof stukslaat, de buis met een borstel en water goed nat



Verwijderen en afvoeren van asbestcementbuizen, met een kettingknipper:

Maak, voordat je de kettingknipper om de buis doet, de buis met een borstel en water goed nat



Maak zo min mogelijk moffen of buizen stuk. De buizen kunnen door het uit de mof schuiven, één voor één verwijderd worden.

Afvoeren afval:



Asbesthoudend afval moet altijd dubbel verpakt zijn. De buitenste zak moet een asbestlogo hebben zodat duidelijk is dat er asbest in zit. De asbestcontainer moet goed afgesloten zijn met bijvoorbeeld een klep met slot of moet goed afgezet zijn met hekwerk er omheen.

Netbeheer
Nederland

Instructiekaart

Werken aan gasleidingen met asbestcement



Werken aan gasleidingen met asbestcement

Werken met gasleidingen van asbestcement kan op een veilige manier. Het is belangrijk dat je de cursus hebt gevolgd waarin je geleerd hebt hoe je veilig kunt werken met asbestcement.

Met deze Instructiekaart kun je nog een keer nakijken hoe je veilig werkt met gasleidingen van asbestcement.

Aandachtspunten vóór het werk:

- Zet de werklocatie af met de juiste afzettingmateriaal. Kijk hiervoor in de CROW 96 a / b
- Zet de werkplek rond de sleuf af met een lint of ketting. Een bord met de waarschuwing 'Asbestgevaar' is niet nodig.
- Zorg dat je op de hoogte bent van de bodemkwaliteit voordat je gaat graven. Misschien zijn er extra maatregelen nodig.

Aandachtspunten tijdens het werk:

- Eten, drinken en roken doe je buiten het afgezette gebied.
- Zorg dat je voldoende water binnen handbereik hebt

- Zorg voor folie en afvalzakken met en zonder asbestlogo.
- Bij onverwachte situaties of als je twijfelt, neem je contact op met je werkverantwoordelijke (WV-er).


Aandachtspunten na het werk:


- De veiligheidslaarzen en helm mogen na goed schoonmaken met water weer opnieuw gebruikt worden.
- De wegwercoverall en het filterend P3-masker met ventiel mogen niet langer dan één werkdag worden gebruikt. Pak ook na een pauze of bij het uit- en weer ingaan van het werkgebied, een nieuw masker. Overall en masker na het gebruik als asbesthoudend afval weggoien met het andere asbesthoudende afval.



Aankleden

Mouwen en pijpen van de overall over de (over)laarzen/handschoenen



 Kleed je aan en uit op de grens van het gemarkeerde gebied. Loop niet met je overall uit het gemarkeerde gebied om bijvoorbeeld iets te pakken of andersom; niet in je normale kleding het gemarkeerde gebied inlopen.

Maak gebruik van een wegwercoverall type 5/6, een P3 filterend masker met ventiel, veiligheidslaarzen S5, neopreen werkhandschoenen en een veiligheidshelm (als je in de buurt van een graafmachine of kraan werkt). Zorg dat je geen baardgroei hebt, hierdoor sluit het masker namelijk niet goed aan.

Uitkleden

Maak je handschoenen schoon en maak je overall aan de buitenzijde nat



 Trek je overall en eventueel overlaarzen tegelijk binnenstebuiten uit.

Maak je laarzen goed schoon met water, zorg dat het profiel helemaal schoon is!



Herstellen van lekken met behulp van een reparatieklem:

Maak voordat je de reparatieklem op de buis zet, de buis met een borstel en water goed schoon



Aanboren gasleiding:

Maak voordat je het zadel op de buis zet, de buis met een borstel en water goed schoon

