



Doel

Een spanningsloze LS-kabel veilig demonteren of monteren op een onder spanning staand LS-rek in een station of werkloze.

Aanpak en Opdracht

Maximaal aantal personen onder demonteren en/of monteren: **beide rek**

in bijgevoegde opdracht voor een **WVU-klasse of WVU-klasse van een BS**

voor deze opdracht moet 2 personen uit de groep van **WVU-klasse of WVU-klasse** zijn. Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een NCP geholpen.

Overige informatie

in bijgevoegde opdracht voor een **WVU-klasse of WVU-klasse van een BS**

voor deze opdracht moet 2 personen uit de groep van **WVU-klasse of WVU-klasse** zijn. Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een NCP geholpen.

Risico's en maatregelen

In functioneel 4.4 van de BIJ-062 kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VSO brengt extra risico's met.

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsvoerende delen, vast- of losbreuking
Maatregel: Gebruik PBM's, schakel spanningsvoerende delen af

Risico: Behouding tijd door overaanwezigheid van personen of delen
Maatregel: Gebruik een werkboek, schakel de werkgang af, onderbreuk het werk

Benodigde leeractiviteitsvormen en veiligheidsmiddelen

Benodigde leeractiviteitsvormen



Hoger niveau van leeractiviteit



Hoger niveau van leeractiviteit



Hoger niveau van leeractiviteit



Informatiebron



Informatiebron



Informatiebron



Informatiebron



Informatiebron

Veiligheidsmiddelen



Veiligheidsmiddel



Veiligheidsmiddel



Veiligheidsmiddel