

## Een tijdelijke aansluiting op een LV-rek met opzetschakelingen maken of verwijderen

versie 11-04-2012 (aantal blz: 01-02)

### Doel

Volg een tijdelijke aansluiting op een LV-rek met opzetschakelingen in combinatie of verdund, maken of verwijderen.

### Aanwijzing en Opdracht

De tijd die u spendeert aan een WPA van 100% is maximaal de helft van de tijd die u spendeert aan een WPA van 50% of 25% van de WPA van 100%.

### Waarom en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de NEN-EN 50160 kunt u lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VSA brengt extra risico's met.

**Risico:** Persoonlijk letsel door aansluiting van spanningsarme delen, aard- of kortsluiting  
**Maatregel:** Gebruik PPM's, scherm spanningsarme delen af

**Risico:** Schade aan lijn, door overstromingsgevaar, overstroming of storm  
**Maatregel:** Gebruik van werklust, scherm de werklust af, afschermen het werk.

### Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmaatregelen

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen



Veiligheidsbril



Veiligheidsbril



Veiligheidsbril



Veiligheidsbril



Veiligheidsbril



Veiligheidsbril



Veiligheidsbril



Veiligheidsbril



Veiligheidsbril

#### Veiligheidsmaatregelen



Veiligheidsbril



Veiligheidsbril



Veiligheidsbril