



Doel

Veilig een eindmaal monteren op een gebied die onder spanning staat.



Let op!

Het monteren van een opstaple afdoend moet in VRI-10.

Aanwijzing en Opdracht

Indebuikend! Gaaf's! Gaaf's!

In bijlage 1 is opdracht voor een VRI-voorzorg of VRI-voorzorg die minimal van 10.
 In meet van VRI-voorzorg of VRI-voorzorg zijn.

Indebuikend! Gaaf's! Gaaf's!

In bijlage 1 is opdracht voor een VRI-voorzorg of VRI-voorzorg die minimal van 10 (bij alle technische
 detail en een VRI (bij een project met meerdere technische detail).

In meet van opdracht met een project afsluiten. In meet van VRI-voorzorg of VRI-voorzorg zijn. Bij deze
 werkzaamheden wordt door minimal van VRI-gebruik.

Waarom en maatregelen

In bijlage 1 is van de NEN-EN 100000 een lijst van algemene risico's en maatregelen en zijn.
 Het gaat in deze VRI (bij een project met).

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsovername delen, wort of kortsluiting
Maatregel: Gebruik VRI-10. Scherm spanningsovername delen af.

Risico: Behouding, bij, door overstromingsgevoel, personen of dieren.
Maatregel: Gebruik van werkbek. Scherm te werkgebruik of. Onderhoud het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Hoog
spannings
bescherming



Hoog
spannings
bescherming



Veiligheids
bril



Veiligheids
schoenen



Veiligheids
harnas



Veiligheids
harnas



Veiligheids
harnas



Veiligheids
harnas

Veiligheidsmiddelen



Veiligheids
harnas



Veiligheids
harnas