

Een tijdelijke aftakvoeding
(bij stations en verdeelkasten aanbrengen of verwijderen)

versie 12-09-2013, beheerst 10 en 10-10-13

Doel

Voeg een tijdelijke aftakvoeding bij stations en verdeelkasten aanbrengen of verwijderen.

Aanwijzing en Doelrecht

 De brief de opdracht van een WF_{10000} of WF_{100000} via het kanaal van 10.

 De maat van WF_{10000} of WF_{100000} of $WF_{1000000}$ zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BE-801 kunt je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VM brengt extra risico's met:

Risico:	Persoonlijk letsel door verandering van spanningsovername delen, aard- of kortsluiting
Maatregel:	Gebruik PWB's, scherm in de directe nabijheid opzij slaan tijdens spanningsovername delen of
Risico:	Betrouwing, bijz. door werkzaamheden, personen of dieren.
Maatregel:	Gebruik een werkdoek, scherm de werkplek af. Onderbreuk het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen
Persoonlijke beschermingsmiddelen


Veiligheidsbril


 Veiligheidskleding
of veiligheidsschoenen


Veiligheidsdoek



Veiligheidsdoek



Veiligheidsdoek

Veiligheidsmiddelen


Veiligheidsdoek



Veiligheidsdoek


 Veiligheidsdoek
of veiligheidsschoenen

 Veiligheidsdoek
of veiligheidsschoenen