

G-15 HD-aansluitingen veilig aanleggen en in bedrijf nemen versie 15-04-2021

Opdracht en aanpak

- Je krijgt de opdracht van een HV ± 10 kV of HV ± 20 kV, te een werkplan.
- De HV heeft tijdens de werkzaamheden een het gemeentede HD-net voortdurend bezocht.
- Tijdens de overige werkzaamheden bezocht de HV de hele van bezocht.
- Je moet een ROP ± 10 kV of ROP ± 20 kV zijn.
- Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VOP geholpen.

Risico's en maatregelen

- In hoofdstuk 4.4 van de VMO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VMO brengt extra risico's mee.

- Risico:** Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek.
- Maatregel:** Schilden de werkplek af. Laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten.
Plaats verkeersborden 'Staat open' dan en anders anders.

- Risico:** Ongecontroleerde ontlasting van gas.
- Maatregel:** Ventilatie de werkplek. Bij de hele tijd de gecontroleerde meten. Als de gecontroleerde $>10\%$ LEL is, verlaat het gebied de werkplek. Gaaf het door aan de HV.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Persoonlijke beschermingsmiddelen
werkplek



Bij werkzaamheden
hoog in het
werkplek

Veiligheidsmiddelen



Persoonlijke beschermingsmiddelen
het gebied en gebied
opzet



Persoonlijke beschermingsmiddelen
het gebied en gebied
opzet



Werkplan