



G-31

Beleiding van HD- en LD-leidingen veilig controleren

versie 12-04-2023

Opdracht en aanwijzing

Je volgt de opdracht van een WV *waarde* of WV *waarschuwing*, via een werkplan of taamopdracht. De WV bepaalt ook de mate van risico's. Je moet minimaal een VOP zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VMO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze WV brengt extra risico's met

- | | |
|-------------------|--|
| Risico: | Aansluiting van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werfplan. |
| Maatregel: | Scherm de werfplan af. Laat mensen en/of dieren de werfplan verlaten. |
| Risico: | Ongecontroleerde afsluiting van gas bij geïsoleerde leidingen. |
| Maatregel: | Verifieer de werfplan. Bij de hele lijn de geïsoleerde maten. Als de geïsoleerde >10% L&S is, verlaat dan direct de werfplan. Gaaf het door aan de WV. |
| Risico: | Aansluiting van blanke delen die onder spanning staan. |
| Maatregel: | Blanke delen afdekken. |

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Borstbescherming



Handbescherming



Veiligheidsmiddelen bij hoog opklommen

Veiligheidsmiddelen



Veiligheidsmiddelen bij werken op afstand