

Grondsluiter en appendages in RD- en LD-netten veilig controleren

versie 15-04-2022

Opdracht en verwijzing

RD-netten

Je krijgt de opdracht van een RW ≥ 10000 of RW ≥ 100000 , via een werkplan of maatopdracht.
De RW bepaalt ook de mate van toezicht.
Je moet minimaal een VOP zijn.

LD-netten

Je krijgt de opdracht van een RW ≥ 10000 of RW ≥ 100000 of RW ≥ 1000000 , via een werkplan of maatopdracht.
De RW bepaalt ook de mate van toezicht.
Je moet minimaal een VOP zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VAO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VOP brengt extra risico's met:

Risico: Ongecontroleerde gasontsteking.

Maatregel: Verifieer de werkdruk. Bij de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie $>10\%$ LEL is, verlaat dan direct de werkdruk. Gaaf het door aan de RW.

Risico: Inslachtoffer of veiligheidsrisico plaatsen of door ingedakte.

Maatregel: Gebruik handboeien en werkliding.

Personele beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Personele beschermingsmiddelen



Werkplan of
maatopdracht
verplicht



Werkplanverplicht



Werkplanverplicht
en maatopdracht
verplicht

Veiligheidsmiddelen



Werkplanverplicht
en maatopdracht
verplicht



Werkplanverplicht