

## Veilig meetdraden aanbrengen voor kathodische bescherming op gevoerde leidingen

versie 11-06-2021

### Opdracht en aanwijzing

 Je krijgt de opdracht van een WV WV 1000 of WV WV 2000. Je bent vertegenwoordiger of waarnemer.

De WV heeft ook de taak van waarnemer.

Je moet minimaal een VGP zijn.

### Risico's en maatregelen

In tabelblad 4.4 van de VAO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VVW brengt extra risico's met:

**Risico:** Ongecontroleerde uitstroming van gas.

**Maatregel:** Ventileer de werkput. Bij de hele lijst de gevaarstrategie maken. Als de gevaarstrategie +10% LEL is, ventileer dan direct de werkput. Gaaf het door aan de WV.

**Risico:** Persoonlijk letsel door verbranding.

**Maatregel:** Gebruik PBM's.

### Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen


 Veiligheidsbril of  
veiligheidskask


Ventileren



Veiligheidsvest


 Veiligheidsriem  
of veiligheidslijn

#### Veiligheidsmiddelen


 Veiligheidsriem  
of veiligheidslijn

 Veiligheids  
vest (Vest  
verbranding)