

Doel

Volgt procedure HS of MS kabels meten en beproeven

Aanwijzing en Opdracht

Opdracht 13

Je krijgt de opdracht van een WF_{HS} of WF_{MS} van een GG

Om een WF_{MS} krijg je van een GG de opdracht werkstukken als de kabels het bereik van het onderzoek niet verlaten.

Voor deze werkzaamheden met twee personen ≥ 2 .

Je moet een NP_{HS} , NP_{MS} of NP_{MS} ≥ 2 .

Elke werkzaamheden voor je samen ≥ 2 met minimaal een VP_{HS} of VP_{MS} , eventueel aangevuld met taken.

Opdracht 15

Je krijgt de opdracht van een WF_{HS} of WF_{MS} van een minimaal een GG .

Voor deze werkzaamheden met twee personen ≥ 2 .

Je moet een NP_{HS} of NP_{MS} ≥ 2 .

Elke werkzaamheden voor je samen ≥ 2 met minimaal een VP_{HS} , eventueel aangevuld met taken.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.8 van de BS 890 kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VRI omvat extra risico's met:

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanning voernde delen, aard- of kortsluiting

Maatregel: Gebruik PPM's, Scherm spanning voernde delen af of houd veilige afstand.

Risico: Beschadiging bij door aanraking van personen of dieren, verkeer

Maatregel: Gebruik van werktuig, Scherm de werkpunt af en neem de nodige verkeersmaatregelen. Ondersluit het werk.

Risico: Overdag laten proefspanning en bestelspanning

Maatregel: Werk volgens het bestelvoorschrift en/of de fabrikant specificatie