

Doel

Verleg HS of MS kabels verleggen.

Aanwijzing en Opdracht

Opdracht 13

Je krijgt de opdracht van een WV_{HS} of WV_{MS} te maken via een EO .

Bij een vijgeftakwille en productieve HS of MS kabel

Je bent minimaal VOP_{HS} of een tekort onder regelmatig bereikt van minimaal een VOP_{MS} .

Bij een onder spanning staande HS kabel

Je bent minimaal VOP_{HS} of een tekort, beide onder voortdurend bereikt van minimaal een VOP_{MS} .

Opdracht 14

Je krijgt de opdracht van een WV_{HS} of een WV_{MS} te maken via een EO .

Bij een vijgeftakwille en productieve kabel

Je bent minimaal VOP_{HS} of een tekort onder regelmatig bereikt van minimaal een VOP_{MS} .

Bij een onder spanning staande kabel

Je bent minimaal VOP_{HS} of een tekort, beide onder voortdurend bereikt van minimaal een VOP_{MS} .

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.8 van de EO EO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze WV brengt extra risico's mee.

Risico: Beschadiging bij door werkzaamheden, personen of dieren, verkeer.

Maatregel: Scherm de werkplek af en neem veiligheidsmaatregelen. Onderbrek het werk.