

## (Onder toezicht) een HS- of MS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen

15 april 2021

### Doel

Volg een HS- of MS-kabel uit de grond (aten) verwijderen die geen onderdeel meer is van het HS of MS-net (onder toezicht).

### Aanwijzing en Opdracht

Als de werkzaamheden worden uitgevoerd door mensen zonder aanwijzing, is de inhoud van het toezicht vereist. In alle andere gevallen toepast de NV de toezichtset, en de mate van toezicht.

#### Doel.18

In hoogte opdracht van een  $NV_{10}$  of  $NV_{10, \dots, 100000}$  via minimaal een DC.

Op deze werkzaamheden houdt minimaal een  $VOP_{10}$  toezicht.

Er is geen aanwijzing nodig voor het verwijderen van de kabel.

#### Doel.19

In hoogte opdracht van een  $NV_{10}$  of een  $NV_{10, \dots, 100000}$  via minimaal een DC.

Op deze werkzaamheden houdt minimaal een  $VOP_{10}$  toezicht.

Er is geen aanwijzing nodig voor het verwijderen van de kabel.

### Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de (B) (B) kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VRI-omgeving extra risico's met:

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningvoerende delen, aard- of kortsluiting.

Maatregel: Gebruik PBM's. Gebruik van veiligheidsapparatuur. Zorg ervoor, dat de kabel zonder hindernissen en vrijbaar te volgen is tot een vrije eind.

Risico: Beschadiging, bij door werkzaamheden, personen of dieren, verkeer.

Maatregel: Scherm de weg/plek af en neem veiligheidsmaatregelen. Onderbrek het werk.