



# GA NIET VERDER



## AFWIJKING? OVERLEGGEN

Je hebt een afwijking waargenomen. Je mag niet zonder meer verder. Ga dus NIET naar binnen of verlaat de locatie.

**Binnen** werktijd overleg je met de WV-er over de waargenomen situatie. De WV-er moet met de asbestdeskundige overleggen wat de mogelijkheden zijn.

**Buiten** werktijd maak je gebruik van gecontracteerde inventarisatie- en saneerdersbedrijven

## INCIDENT? HANDELEN

Asbest beroerd/bewerkt?

- Denk aan je eigen veiligheid
- Onderbreek direct het werk
- Iedereen verlaat de ruimte
- Ga naar buiten
- Sluit de deur
- Blijf dicht bij de locatie om verdere besmetting te voorkomen
- Bel de asbestdeskundige
- Bel de WV-er
- Wacht op instructies
- Laat niemand de locatie betreden