

## G-24 Gasblazen in LD-leidingen veilig plaatsen en verwijderen versie 12-04-2022

### Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een **WV**, **WV** of **WV**, via een **Bedieningsplan**. De **WV** bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een **ADP**, **ADP** of **ADP** aanpak zijn.

Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een **VOP** geholpen.

### Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de **VAD** kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze **WVI** brengt extra risico's mee:

**Risico:** Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek.

**Maatregel:** Scherm de werkplek af. Laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten. Plaats verfborden "Voor, open staan en niet verlaten".

**Risico:** Ongecontroleerde uitstroming van gas.

**Maatregel:** Ventileer de werkplek. Bij de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie > 10% O<sub>2</sub> is, verlaat dan direct de werkplek. Geef het door aan de **WV**.

**Risico:** Geïsoleerde slachtingen.

**Maatregel:** Zorg dat je slachtingen juist gebruikt.

### Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen



Persoonlijke beschermingsmiddelen



Veiligheidsmaatregelen

#### Veiligheidsmiddelen