

## G-36

### De omgeving veiligstellen en veilig lokaliseren van gaslekken

versie 03-09-2023



#### Opdracht en aanwijzing

##### Wettelijk

Je krijgt de opdracht van een **WV** **100.000** of **WV** **1.000** of **WV** **10.000**, die een verplegen of teamopdracht. De **WV** bepaalt ook de mate van toezicht.  
Je moet een **KVP** **100.000** of **KVP** **1.000** of **KVP** **10.000** zijn.

##### Beveiliging

Je krijgt de opdracht van een **WV** **1.000**, die een verplegen of teamopdracht.  
De **WV** bepaalt ook de mate van toezicht.  
Je moet een **KVP** **1.000** of **KVP** **10.000** zijn.



##### Let op!

Als de meter detectie aangeft uit de geboort of de meterkast komt, mag een **VP** **100** of **KVP** **100.000** of **KVP** **1.000** of **KVP** **10.000** de omgeving veiligstellen en het gaslek lokaliseren.

#### Maatregelen en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de **VNO** kun je lezen welke algemene maatregelen maatregelen er zijn. Het werk in deze **WV** maatregelen maatregelen maat:

<b>Waar:</b>	Aanwezigheid van mensen wordt door in de directe omgeving van de verplegen.
<b>Maatregel:</b>	Scheren de verplegen af. Laat mensen eerst door de verplegen verlaten. Plaats verhuurder "Vast, open staat en niet verlaten".
<b>Waar:</b>	Ongecontroleerde afstroming van gas.
<b>Maatregel:</b>	Verkleen de verplegen. Bij de hele tijd de gecontroleerde maten. Als de gecontroleerde <b>&gt;10% LEL</b> , is verlaten dan direct de verplegen. Gaaf het door aan de <b>WV</b> .
<b>Waar:</b>	Geleidelijke stroomingen.
<b>Maatregel:</b>	Zorg dat je stroomingen niet gelukken.
<b>Waar:</b>	Brand en/of explosiegevaar.
<b>Maatregel:</b>	Gebruik geen ontstekingpunten op of in de omgeving van de verplegen. Bij gebruik van meterkast gereedschap moet de <b>VTEX</b> geactiveerd zijn.