

## Gasdrukregul- en meetstations veilig in en uit bedrijf nemen

versie 15-04-2022

### Opdracht en aanwijzing

#### Zwaartepunten en distributies

Je krijgt de opdracht van een WV <sup>1</sup> *in service*, via een werkplan.

De WV bepaalt ook de mate van kennis.

Je moet een AOP <sup>2</sup> *in service* of AOP *in service* <sup>3</sup>.

Als dat nodig is, wordt je bij deze werkzaamheden door minimaal een VOP geholpen.

#### Regeluit afleveringen en Regeluit Afschakelingen

Je krijgt de opdracht van een WV <sup>1</sup> *in service*, via een werkplan of voornemen.

De WV bepaalt ook de mate van kennis.

Je moet een AOP <sup>2</sup> *in service* of AOP *in service* <sup>3</sup>.

Als dat nodig is, wordt je bij deze werkzaamheden door minimaal een VOP geholpen.

### Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VAO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VOP vereenvoudigt risico's niet.

**Risico** Ongewenste uitdrukking van gas.

**Maatregel** Verklein de werkplek, blij in hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie >10% LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Geef het door aan de WV.

**Risico** Gefalsteerde sluitingen.

**Maatregel** Zorg dat je sluitingen juist gebruiken.

### Personlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

#### Personlijke beschermingsmiddelen



Personlijke  
beschermings-  
middelen



Als werkplan  
of voornemen  
veilig



Personlijke