

Doel

Veilig aanpassen van veiliggestelde installaties of uitwisseling van veiliggestelde primaire componenten (waaronder distributietransformatoren) uitvoeren.

Aanwijzing en Opdracht**Opdracht 13**

Je krijgt de opdracht van een Wfvo of Wfvo-assist. de een GO.

Van deze werkzaamheden met twee personen uit.

Je moet minimaal een VPOu zijn.

Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VOPu geholpen.

Om een medewerker zonder aanwijzing mag dit werk doen. Dit moet minimaal een VPOu worden/worden bevoegd houden.

Opdracht 14

Je krijgt de opdracht van een Wfvo, via een GO.

Van deze werkzaamheden met twee personen uit.

Je moet minimaal een VPOu zijn.

Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VOPu geholpen.

Om een medewerker zonder aanwijzing mag dit werk doen. Dit moet minimaal een VPOu worden/worden bevoegd houden.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BSI B41 kun je meer weten algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VPOU brengt extra risico's met.

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsgevoelige delen, elektrische ontlading, kort of oversluiting

Maatregel: Gebruik PBM's, Scherm spanningsgevoelige delen of Houd voldoende afstand.

Risico: Belastinging, letsel door onaanvaardigheden, personen of dieren, verkeer

Maatregel: Gebruik van verkeersborden, Scherm de werkplek af en neem de nodige verkeersmaatregelen. Ondersluit het werk.